

# DT-8858 Инфракрасный термометр (пирометр)

DT-8858 Инфракрасный термометр (пирометр)

**Производитель:**

СЕМ

**Цена:**

Цена по запросу

## Описание

Стоимость поверки: 7500.0 р с НДС

- 50°C до +1300°C, Оптическое разрешение 50:1, погрешность  $\pm 1,5\%$ , разрешение 0,1°C.

**DT-8858** Профессиональный пирометр, обеспечивает быстрые и точные показания температуры разнообразных поверхностей.

## Особенности:

- Лазерный целеуказатель
- Запись максимальных, минимальных, усредненных и дифференциальных значений
- Сигнализация при превышении максимального и минимального порога
- Двойной ЖК-дисплей с подсветкой
- Оптическое разрешение 50:1
- Блокировка прибора в режиме продолжительного измерения (программная блокировка курка и автоматического отключения)
- Индикатор разряда батареи
- Автоматическое выключение питания после 7 секунд бездействия (если не заблокирован)

## Технические характеристики:

Параметры	модель	
	DT-8858	DT-8859

Диапазон измеряемых температур, °С	от - 50°С до + 1300°С	от - 50°С до + 1600°С
Пределы допускаемой погрешности	<p>-50 ~ -20°С (-58 ~ -4°F): ±5°С(±9°F)</p> <p>-20 ~ 200°С (-4 ~ 392°F): ±1.5% показания ±2°С (±3.6°F)</p> <p>200 ~ 538°С (392 ~ 1000°F): ±2.0% показания ±2°С (±3.6°F)</p> <p>538 ~ 1300°С (1000 ~ 2372°F): ±3.5% показания ±5°С(±9°F)</p> <p>1300°С ~ 1600°С (2372 ~ 2912°F): ±3.8% показания ±5°С(±9°F)</p>	
Время установления рабочего режима (τ <sub>0,5</sub> ), с, не более	1	
Разрешающая способность по температуре (цена единицы младшего разряда), °С	<p>0,1 (от 0,1 до 1000°С)</p> <p>1 (свыше 1000°С)</p>	
Оптическое разрешение	50:1	
Спектральный диапазон, мкм	8-14	
Коэффициент излучения	от 0,10 до 1,00	
Напряжение питания, В	9	

Рабочие условия эксплуатации: - температура окружающей среды, °С - относительная влажность, %	от 0 до плюс 50 от 10 до 90
Габаритные размеры, мм	220 × 120 × 56
Масса, г, не более	290

### **Примечание: Зона обзора**

Необходимо убедиться в том, что размер объекта измерения соответствует требуемому значению. Чем меньше объект, тем ближе следует поднести к нему прибор. Для повышения точности размер объекта измерения должен быть в два раза больше рекомендуемого значения (размера пятна).

Не рекомендуется измерять температуру блестящих или полированных металлических поверхностей (нержавеющая сталь, алюминий, и т.д.). Прибор не измеряет температуру сквозь прозрачные поверхности, например, стекло. В этом случае он определит температуру поверхности стекла.

Пар, пыль, дым, и т.п., могут отрицательно влиять на точность измерений, загромождая чувствительный элемент термометра.

### **Коэффициент излучения**

Большинство (в 90% случаев измерений) органических материалов, окрашенных или окисленных поверхностей имеют коэффициент теплового излучения, равный 0,95 (предварительно установлен в приборе). Измерение температуры блестящих и полированных металлических поверхностей будет неточным. В этом случае для корректировки показаний необходимо замаскировать измеряемую поверхность липкой лентой или матовой черной краской. Подождать, пока лента нагреется до температуры материала под ней, затем измерить температуру ленты или окрашенной поверхности.

### **Стандартная комплектация**

- Прибор (1 шт.);
- Кейс (1 шт.);
- Руководство по эксплуатации (1 шт.);

- Батарея 9В типа «Крона» (1 шт.).