

Fluke 9040 ESPR Указатель чередования фаз



Производитель:

Fluke

Цена:

Цена по запросу

Описание

Прибор Fluke 9040 эффективен при измерении чередования фаз везде, где используется трехфазное питание электродвигателей, приводов и электрических систем.

Прибор Fluke 9040 представляет собой индикатор чередования фаз, обеспечивающий четкую индикацию 3 фаз посредством жидкокристаллического дисплея и направления чередования фаз для правильного определения подключения. Он позволяет быстро определять последовательность фаз и обладает диапазоном напряжений (до 700 В) и частот, пригодным для коммерческого и промышленного применения. Входящие в комплект щупы оснащены зажимами различных размеров, обеспечивающими безопасное

подсоединение, в том числе и к промышленным штепсельным разъемам.

- Диапазон напряжения 40-700 В
- Диапазон частот 15-400 Гц
- Питание от тестируемой установки
- Ударопрочный, пыле- и влагозащищенный корпус
- Масса: 0,2 кг