

Указатель чередования фаз Fluke 9062

Указатель чередования фаз Fluke 9062

Производитель:

Fluke

Цена:

Цена по запросу

Описание

- Диапазон напряжения 120-440 В
- Диапазон частот 2-400 Гц
- Индикация направления вращения электродвигателя
- Батарейное питание
- Ударопрочный, пыле- и влагозащищенный корпус
- Масса: 0,15 кг